

Bekkestua 24. april 2019

Til Morten Skauge, Stig Olai Kapskarmo, MIK-utvalget  
Kopi Arthur Wøhni, Svein Finnanger, Dag L. Stien, Ole Kristian Johansen, Ingvild Tandberg, Gro Angeltveit, Linda Marie Skryseth, Svein Finnanger

## Befaringer i Øverlandsvassdraget med MIK


9. mai har vi invitert MIK-utvalget med orientering om og befaring langs midtre deler av Øverlandsvassdraget. Her er programmet:

- 1400 Presentasjon av miljørapportene om Isielva, Sandvikelva, Lomma og Øverlandselva, sted: møterom rådhuset (TBD)
- 1500 Avreise fra Sandvika
- 1515 Oppmøte på parkeringsplassen på Haga Golf - befaring langs midtre del av Øverlandsvassdraget
- 1615 Avreise fra Haug skole
- 1630 Ankomst Sandvika

Befaringen starter ved Haga Golf, og går langs vestsiden av Østernbekken til samløpet med Sæternbekken, der Øverlandselva begynner. Videre opp langs nedre del av Sæternbekken, og deretter på turstien langs og over Øverlandselva til gangveien langs sydsiden av Haug gård og opp til Haug skole. Utvalget hentes på skolen, for deretter å kjøre tilbake til Sandvika.

Underveis vil vi vise noen av A-avvikene som er gjengitt i miljørapporten. Vi vil komme inn på vannforbruket til Haga Golf når det gjelder vanning av golfbanene, og hva dette kan si for vannføringen i Øverlandselva. Vi vil vise store mengder med golfballer som havner utenfor golfbanen, og til slutt piggrådgerdet som ligger langs stien opp mot Haug.

Lukking av avvikene og kontroll med vannuttak og vannføring faller inn under Bærum kommunes forvaltningsansvar hva angår villfyllinger, forurensninger og vassdragsforvaltning. Golfballer på avveie og et farlig piggrådgerde har også kommunen virkemidler til å få gjort noe med.



*Kart over lokaliseringen av ulike saker som er tatt opp i dette dokumentet.  
Ca. 1000m<sup>2</sup> legepestrot er ganske sammenfallende med området med avrenning (i rødt)*

## A-avvik: Villfylling ved Østernbekken nedenfor Nordli gård

Det ligger mye søppel og skrot langs Østernbekken nedenfor Nordli gård.



## Vanning av golfbanene

Haga Golf har anlagt dammer langs Østernbekken. Herfra pumpes vann for å vanne golfbanene på begge sider av bekken fra Nordli til Haug. Det er tre måter dammene kan fylles med vann på: direkte avløp fra jordene omkring, pumping fra grunnvannsmagasinet og pumping fra bekken. Høyt vannforbruk kan redusere vannføringen nedstrøms i Østernbekken og i Øverlandselva. I perioder med lite vann i vassdraget – slik det var under fjorårets tørkesommer – er det viktig at den naturlige vannføringen i vassdraget opprettholdes. Vannføringen registreres i Bærum kommunes målestasjon Blomsterkroken rett ovenfor Nadderudbekkens utløp i Øverlandselva.



Bærum kommune bør ha oversikt over tillatelser til å pumpe vann fra bekk og grunnvann, om vannforbruket til Haga Golf, og hvordan dette innvirker på vannføringen i Østernbekken og Øverlandselva.





*Øverlandselva var nesten gjengrodd sommeren 2018.  
Parti fra Øverlandsjordene, rett sør for golfbanen.*

## Utfyllinger til bekkene

Har Haga Golf har fylt ut masser ut over bekkedalene til Østernbekken og Sæternbekken. Skråningene har blitt stedvis svært bratte. Byggeforsbudszen er 30 m.





## A-avvik: Legepestrot

Legepestrot er en fremmed, skadelig karplante, plassert i risikokategori "SE" - Svært høy risiko (Fremmedartslista 2018).

Legepestrot har etablert og spredd seg i kanten av golfbanen på nordsiden av Østernbekken og Seterbekken i et ca. 1000m<sup>2</sup> stort område. Dette området huser flere forekomster av blærestarr (*Carex rhynchophysa*) som er en ansvarsart for Bærum kommune.

På sydsiden av bekkene og videre langs Øverlandselva er det sumpskog med "A-verdi" i Naturbase. Legepestroten må ikke spre seg over på sydsiden av bekkene. Den har allerede etablert seg på stien langs Sæternbekken.

I følge NINA-rapport 1432 "Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak" finnes pr i dag ingen klar bekjempelsesstrategi, men Bærum kommune må umiddelbart sørge for årlig overvåkning for å se at arten ikke har spredd seg over elva til det viktige naturområdet her. Detaljert info (kart, bilder) om forekomsten har vi lagt inn i artsobservasjoner.no ([se her \(link\)](#)).



## A-avvik: Forurenset sigevann til Østernbekken

Det er (minst) to utløp til Østernbekken fra golfbanen, med svært tydelig forurenset sigevann ca 100 m ovenfor samløpet med Sæternbekken.



## A-avvik: Forurenset sigevann til Sæternbekken

Det er flere utløp fra golfbanen med tydelig forurenset sigevann over et lengre stykke langs Sæternbekken. Det er gravet en grøft langs rideveien nedenfor jordene der det ligger forurenset vann. Det er tydelige spor etter vann fra grøften som har rent over til Sæternbekken.

Det er et mindre område med forurensinger med grå farge på rideveien. Kan dette skyldes lekkasje fra en gammel kloakkledning?



## Golfbatter

Golfbatter hører neppe under kategorien A-avvik. Imidlertid er det hundrevis – om ikke tusenvis - av golfbatter i skogen og på elvesletta på sydsiden av Østernbekken før den renner ut i Øverlandselva. I golfsesongen kan det være farlig å oppholde seg her. Det å hindre ferdsel her er neppe en god løsning. Her må Haga Golf selv sørge for å sette opp tilstrekkelig høye gjerder for å stoppe uvesenet.

Hva kan Bærum kommune gjøre for å få dette til?



## Piggtrådgjerde

Langs turveien fra Øverlandselva til Haug ligger et piggtrådgjerde på bakken.



Vel møtt til orienteringen om Øverlandsvassdraget og befaringen fra Haga Golf til Haug 9. mai!

Hilsen Terje Bøhler

Sekretariatsleder Bærum Elveforum